



Uwagi!

Kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do wymiany na nowe o przekrojach identycznych jak przekroje pierwotne, z odtworzeniem detalu architektonicznego.

Istniejące szyby należy wymienić na nowe ze szkła bezpiecznego 02, oraz uzupełnić braki w oszkleniu.

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikurila w kolorze RAL 9006.

Rymany wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan-cynk Patyna Grafit.

Rury spustowe wymienić na nowe z blachy tytan-cynk Patyna Grafit.

Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termoizolacyjnej.

Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spęków, otlakowanie tynkiem cem-wap. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS- 0505-Y.

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a	
---	--	--	--

Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI-f/3/50/90	Data: 08.2014
Asystenci:			
Sprawdzający:			Stadium: PW
Temat:	Remont łazienki przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokolowsku		
Inwestor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokolowsku ul. Parkowa 3, Sokolowsko, 58-350 Mieroszów		
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ-OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA		Nr rys.: 2

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję, nie biorąc na siebie odpowiedzialności za treść projektu, za jego realizację i za wszelkie konsekwencje wynikające z jego realizacji.