

Wyciąg z Przedmiarów - Przebudowa, modernizacja
 Klatki Przewodniczej w Pawilonie I Opuszczonego
 przez Biuro Obsługi Inwestycji "Koncept" Izakimierz Walcewski
 63-720 Izakimierz 10/11 ul. Pleśzewska 51 w zakresie "Nadbudowa
 Bariery Schodowej wg warunków woj. konserwatora Zabytków"
 poręczy od 171 do 177.

Za zgodności z wytyśnieniem. 10.2013

Z-CA DYREKTORA
 Biura Technicznych i Inwestycji

Piotr Grzybowski

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
12 NADBUDOWA BARIERY SCHODOWEJ WG WARUNKÓW WOJ. KONSERWATORA ZABYTKÓW								
171 d.12	KNR 19-01 1015-02	Naprawa poręczy (pochwyty) schodowych z drewna miękkiego w obiektach zabytkowych - pochwyty istniejące	m				31.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.000				
	2610802	-- Materiały -- listwy i łaty z drewna dębowego 0.0015=0.002=	m ³	0.002				
	3920012 0000000	papier ścierny w arkuszach materiały pomocnicze	ark %	0.500 2.000				
Razem pozycja 171							31.500	
172 d.12	KNR 19-01 1309-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,25 m ² - analogia pokrycie impregnatem elementów wypełnienia istniejącej balustrady	szt.				31.5*3.1 = 97.650	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.210				
	1510599	-- Materiały -- Impregnat Vidaron lub analogiczny	dm ³	0.028				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.000				
Razem pozycja 172							97.650	
173 d.12	KNR-W 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - wykonanie i montaż wzmocnień poprzecznych stalowych wspólnych dla pochwyty projektowanego i balustrady istniejącej	m				12*2.2 = 26.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.510				
	1540400	-- Materiały -- tlen techniczny sprężony	m ³	0.190				
	1540001	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.080				
	1330130	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.3.25mm	100 szt.	0.029				
	1101401	Profil kwadratowy 40x40x3 st3sx	kg	6.720				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.000				
	72112	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna	m-g	1.150				
Razem pozycja 173							26.400	
174 d.12	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m ²				12*2.2* 0.16 = 4.224	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.153				
	1522611	-- Materiały -- farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa	dm ³	0.078				
	1531199	utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy	dm ³	0.041				
	1530521	rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania	dm ³	0.006				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.000				
	39500	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.0003=0.000=	m-g	0.000				
Razem pozycja 174							4.224	
175 d.12	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² - analogia - przygotowanie do malowania wypełnienia istniejącego bariery schodowej	m ²				32.5*0.85 = 27.625	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.910				
Razem pozycja 175							27.625	
176 d.12	KNR 19-01 1014-01	Analogia - wykonanie pochwyty górnego wraz z łukami na zabiegach z drewna miękkiego na odcinkach do 1,0m	szt.				6.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.340				
	2610802	-- Materiały -- listwy i łaty z drewna dębowego o dł. powyżej 1,0 m 0.0062=0.006=	m ³	0.006				
	3920012	papier ściemy w arkuszach	ark	2.000				
	1430199	Impregnat Vidaron lub równoważny	kg	0.040				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.000				
Razem pozycja 176							6.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
177 d.12	KNR 19-01 1015-02	Wykonanie pochwyty górnego wg wytycznych Woj. Konserwatora Zabytków	m				31.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.000				
	2610802	-- Materiały -- Pochwyty wraz elementami łukowymi	m	1.000				
	3920012	papier ścierny w arkuszach	ark	0.500				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.000				
Razem pozycja 177							31.500	

PODSUMOWANIE

NADBUDOWA BARIERY SCHODOWEJ WG WARUNKÓW WOJ. KONSERWATORA ZABYTKÓW

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: