



Uwaga!
Kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do wymiany na nowe o przekrojach identycznych jak przekroje pierwotne, z odtworzeniem detalu architektonicznego.

Istniejące szyby należy wymienić na nowe ze szkła bezpiecznego 02, oraz uzupełnić braki w oszkleniu.

Ciałę konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikurila w kolorze RAL 9006.

Rymy wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan-cynk Patyna Grafit.

Rury spustowe wymienić na nowe z blachy tytan-cynk Patyna Grafit.

Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spęknięć, otyłkowanie tynkiem cem-wap. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS- 0505-Y.

	Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a	
---	--	--

Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski		UAN.VI-f/3/50/90		Data: 08.2014
Sprawdzający:				Stadium: PB	
Temat:	Remont leżakowni przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokolowsku				
Inwestor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokolowsku ul. Parkowa 3, Sokolowsko, 58–350 Mieroszów				Skala: 1:50
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ–OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA				Nr rys.: 2
Zastrzeżenie: Należy pamiętać o tym, że rysunek nie może być w całości lub w części przyswojony, udostępniony lub oddany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej.					