


## ROŚCISZÓW – SZPITAL CHORÓB PŁUC



Fot. Nr 1 widok ogólny budynku szpitalnego



Fot. Nr 2 Fragment elewacji i wejścia frontowego



Fot. Nr 3 Fragment elewacji południowej



Fot. Nr 4 Fragment podcieni od strony elewacji północnej



Fot. Nr 5 Fragment cokołów i elewacji od strony skarpy -zachodnia



Fot. Nr 6 Fragment elewacji od strony północnej



Fot. Nr 7 Fragment elewacji północno-wschodniej



Fot. Nr 8 Fragment elewacji frontowej (wschodnia)



Fot. Nr 9 Widok sali na poziomie wysokiego parteru



Fot. Nr 10 Fragment hollu wejściowego na poziomie wysokiego parteru